
[S3D-C04 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Pettine

Appendichiavi da parete a cinque ganci con fissaggio nascosto



INGOMBRO	180 × 60 × 34 mm
STAMPE	1
FILAMENTO	circa 50 g
MATERIALE	PLA o PETG
TEMPO STIMATO	circa 3,5 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Barra da parete con cinque ganci rialzati in punta, così gli anelli non scivolano via. Si fissa con due viti grazie alle asole a buco di serratura sul retro, che restano invisibili. Si stampa sul retro, con i ganci verso l'alto e la punta smussata a 45°.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare

FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_appendichiavi	1	180×60×34	PLA o PETG	Sul retro, ganci verso l'alto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_appendichiavi



Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Impostazioni	0,2 mm, 4 perimetri, riempimento 30%: i ganci lavorano a flessione.

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	2 viti Ø 3,5–4 mm a testa tonda con tasselli adatti al muro

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Segna sul muro due fori a 148 mm di distanza, in bolla.
02	Avvita le viti lasciando 3 mm di testa fuori.
03	Infila l'appendichiavi sulle teste e fallo scendere nelle asole.



> NOTA // Con N_HOOK e PITCH nello script cambi numero e passo dei ganci.